

Repair kit




NÁVOD K POUŽITÍ SADY PRO OPRAVU VÝROBKŮ Z LITÉHO MRAMORU, OPATŘENÉHO VRSTVOU GELCOATU.


Pozor: opravu provádějte v gumových rukavičích




Obsah opravné sady:




1 x Gelcoat 20g (A)



1 x lešticí pasta 20 g (B)*




1 x tužidlo 0,3 g (C)



1 x stěrka



1 x lešticí kostka



2 x brousící papír (červený a šedý)

Připravte si:

- gumové rukavice,
- ostrý nástroj,
- měkký hadřík,
- odmašťovací prostředek.


* Uchovejte obal pro případnou pozdější potřebu provedení drobných oprav povrchu sanitární keramiky.




1. Pomocí ostrého nástroje odstraňte z poškozeného místa zbytky Gelcoatu, prachu a jiných nečistot.




2. Odmašťte poškozené místo odmašťovacím prostředkem (např. aceton, alkohol).




3. Otevřete balení Gelcoatu – opatrně odstraňte ochrannou fólii.




4. Otevřete nádobu s tužidlem. Opatrně přelijte obsah do nádoby s Gelcoatem.




5. Důkladně a energicky míchejte složky stěrkou po dobu 30 sekund.




6. Nechte hmotu dalších 30 sekund.




7. Koncovou částí stěrky naneste připravenou hmotu na poškozené místo.



8. Naneste vhodné množství hmoty až k dosažení 1 mm přesahu nad povrchem.




9. Tak připravený výrobek nechte vyschnout – po dobu min. 6h.




10. Po použití hmoty uzavřené prázdné balení Gelcoatu a tužidla likvidujte spolu s nástroji. Nádobu s pastou si můžete ponechat a v případě potřeby použít později.




11. Namočte oba papíry do vody.



12. Nasad'te papír na kostku a červenou stranou přebrouste opravované místo až k odstranění přebytku hmoty a získání rovného povrchu (a). U zaoblených povrchů použijte jen papír, bez kostky (b).



13. Nasad'te šedý papír na kostku a dokončíte broušení (a). U zaoblených povrchů použijte jen papír, bez kostky (b).



14. Odstraňte ochrannou fólii a otevřete nádobu s lešticí pastou.



15. Naneste pastu na měkký hadřík, přitlačte a krouživými pohyby leštíte opravený povrch.